

Варианты подключения пневматического оборудования и инструментов к линии подачи воздуха в легковой шиномонтажной мастерской с использованием БРС компании JWL.

8 (800) 333-89-98



WWW.TECH-RUSSIA.RU

1761004-50 (Шланг PVC (ПВХ) 50 метров)

КОМПРЕССОР



625045

625042

Фильтр-регулятор
Aircomp 1/4"
арт. 420672

625042

630222

625042

625042

Смазчик
Aircomp 1/4"
арт. 420372

625042

625042

630222

625042

530002

520324

530024

520312

Пистолет для
подкачки колёс
GUN3



Пневмогайковёрт
SI-1490 SRA



Пневмодрель
АТВ-1240



Пневмомолоток
АНМ-1050



520312

520312

520312

520312

В данной схеме были
использованы:

компрессор	1 шт.
625045	1 шт.
625042	12 шт.
630222	4 шт.
1761004-50	1 шт.
626042	1 шт.
530002	2 шт.
520312	6 шт.
520324	2 шт.
530024	4 шт.
GUN3	2 шт.
АНМ-1050	1 шт.
АТВ-1240	1 шт.
АВВ-101	1 шт.
SI-1490 SRA	1 шт.
420 472	1 шт.
420 372	1 шт.

625042

630222

530002

520324

530024

625042

630222

626042

625042

625042

Шиномонтажный станок

